

УТВЕРЖДАЮ
директор ГОБОУДО МОЗСООПЦ "Гандвиг"

 Рыжанков Ю.Н.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)

- 1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности): Объект образования.
- 1.2. Адрес объекта: 184030 Мурманская область, Кандалакшский район, н.п. Белое Море, Палкина Губа.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - здание спального корпуса № 2, двухэтажное, общей площадью 485,4 кв., год постройки 1933;
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10240 кв.м
- 1.4. Проект реконструкции МОЗСООПЦ "Гандвиг" прошел государственную экспертизу в 2015 году.
- 1.5. Дата предстоящих плановых работ: работы не планируются.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название учреждения – Государственное областное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Мурманский областной загородный стационарный оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Гандвиг" (ГОБОУДО МОЗСООПЦ "Гандвиг");
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
184030 Мурманская область, Кандалакшский район, н.п. Белое Море.
- 1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности – государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность – региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование)
Министерство образования и науки Мурманской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи
183025 г.Мурманск, ул.Трудовые резервы, д.4, тел. (8152) 44-63-77

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Вид объекта - Организация дополнительного образования.
- 2.2. Предмет деятельности - организация и проведение мероприятий, направленных на отдых, оздоровление и развитие детей, реализация дополнительных общеобразовательных программ.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с проживанием
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту – Дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: С-ч, Г-ч.
- 2.6 Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида - нет.

3. Состояние доступности объекта и услуг

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом – Только заказной автобус из организации, имеющей лицензию на пассажирские перевозки, или легковой автомобиль. Регулярное пассажирское сообщение отсутствует.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет .
Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси) – нет .
Необходимые организационные решения - Организация специального транспортного обслуживания.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 4,5 км.
- 3.2.2 Время движения (пешком) 1,5 часа.
- 3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – нет.
- 3.2.4 Перекрестки - нерегулируемые.
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту - визуальная
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.
- 3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам нет
- 3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидов - нет
- Необходимые организационные решения – Строительство автомобильной дороги с твердым покрытием.

3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов	Форма обслуживания - способ предоставления услуг инвалидам – (отметить выбранный способ знаком плюс +)				
	На объекте – по варианту:		На дому	Дистанционно	Не организовано
	«А»*	«Б»**			
К (передвигающиеся на креслах-колясках)					+
О-н (поражение нижних конечностей)					+
О-в (поражение верхних конечностей)					+
С-п (полное нарушение зрения – слепота)					+
С-ч (частичное нарушение зрения)		+			
Г-п (полное нарушение слуха – глухота)					+
Г-ч (частичное нарушение слуха)		+			
У (нарушения умственного развития)					+
Все категории инвалидов***					

* - вариант «А» - универсальный проект - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно – общих путей движения и мест обслуживания – не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания (но не менее одного)

** - вариант «Б» - разумное приспособление - при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании

*** - заполняется только в случае, если способ единый для всех категорий

Примечание: если для какой-то категории МГН организовано несколько форм обслуживания, то все они отмечаются в соответствующих графах знаком плюс (+)

3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на «03» сентября 2018 г.*

№№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны**	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов***							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1	Территория	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ-им	ВНД	ДУ-пп	ВНД
2	Входы в здания	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ-им	ДУ-им	ВНД	ДУпн	ВНД
3	Пути движения внутри зданий (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ-им	ДУ-им	ВНД	ДУ-пп	ВНД

4	Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ-им	ДУ-им	ВНД	ДУ-пп	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ-им	ДУ-им	ВНД	ДУ-пп	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ-им	ВНД	ДУ-пп	ВНД
7	Пути движения к объекту	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ-им	ДУ-им	ВНД	ДУ-пп	ВНД

- **ДП** - доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);
- **ДУ-им** - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);
- **ДУ-пп** - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);
- **ВНД** – временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)

3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на «03» сентября 2018 г.*

Категория инвалидов	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У	Все категории**
Состояние доступности на момент обследования***	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ-им	ВНД	ДУ-пп	ВНД	
Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:									
1 этапа (неотложных работ)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУим	ВНД	ДУпп	ВНД	
2 этапа (отложенных работ)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУим	ВНД	ДУпп	ВНД	
3 этапа (итоговых работ)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУим	ВНД	ДУпп	ВНД	

Примечание: Информация о состоянии доступности объекта и услуг на момент обследования отражается на сайте организации и на карте доступности «Жить вместе».

3.6. Объект является приоритетным - нет

3.7. Дата размещения (актуализации) информации на сайте и карте доступности 10.10.2018

4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)

4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг*

Этапы и виды работ по обеспечению доступности объекта и услуг	Возможный результат доступности	Ожидаемый результат доступности по категориям МГН (отметить знаком плюс + или указать иной ожидаемый результат)							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1 этап (неотложные мероприятия)									
1.1 Обеспечение доступа к местам предоставления услуг на объекте путем оказания работниками организаций помощи с согласованием с ООИ	ДУ-пп					+		+	
Срок завершения 1 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности 31 декабря 2019 года									
2 этап (отложенные мероприятия)									
2.1 Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в т.ч. к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») с согласованием с ООИ; путем строительства нового здания жилого корпуса	ДУ-им					+		+	
2.2 Обеспечение доступности объекта путём выполнения ремонтных работ и приобретения технических средств адаптации (и информации) с соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве						+		+	
2.2.1 По варианту «А»	ДП					+		+	
2.2.2 По варианту «Б»	ДЧ								
Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности 31 декабря 2022 года									

3 этап (итоговые мероприятия)									
3.Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам							+		+
3.1 По варианту «А»	ДП						+		+
3.2 По варианту «Б»	ДЧ								
Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности 31 декабря 2025 года									

*- подробно мероприятия представлены в «дорожной карте объекта» от «08» октября 2018 г.

4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте:

- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое)- требуется.
- техническая экспертиза – требуется.
- разработка проектно-сметной документации – требуется.
- согласование с вышестоящей организацией – требуется.

4.3. Работы, требующие обязательного согласования с представителем общественного объединения инвалидов:

Согласованы без замечаний	Дата « <u> </u> » <u> </u> октября 2018г.
Согласованы с замечаниями и предложениями (прилагаются к «дорожной карте» объекта)	Дата « <u> </u> » <u> </u> 20 <u> </u> г.
Замечания устранены	Дата « <u> </u> » <u> </u> 20 <u> </u> г.
Не согласованы. Необходимо согласовать до	Дата « <u> </u> » <u> </u> 20 <u> </u> г.

5. Особые отметки

Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:

- Сайте организации - www.gandvig.ru/
- Карте доступности – 184030 Мурманская обл., Кандалакшский район, н.п. Белое Море.

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:

1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от 03.09.2018
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») от 08.10.2018
3. Маршрут (схема) движения инвалидов и других МГН на объекте _____ листов
4. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта) _____ штук
5. Материалы уполномоченных организаций по осуществлению контроля и надзора «Положительное заключение государственной экспертизы» ГОАУ «Управление государственной экспертизы Мурманской области» 23.10.2014 года.

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности

Директор ГОБОУДО МОЗСООПЦ "Гандвиг"

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Зам. директора по общим вопросам
ГОБОУДО МОЗСООПЦ "Гандвиг"

Заведующий хозяйством
ГОБОУДО МОЗСООПЦ "Гандвиг"

Главный энергетик ГОБОУДО
МОЗСООПЦ "Гандвиг"


Председатель Кандалакшской городской организации
Мурманской областной организации

Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»


ул.Аэронавтов, д.5

тел. 9-29-19

руководитель: Батенкова Маргарита Алексеевна



Рыжанков Ю.Н.




Максимов В.В.



Рыжанков А.Н.



Панасюк Н.П.



Батенкова М.А.

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
ГОБОУДО МОЗСООПЦ "Гандвиг"
184030 Мурманская обл., Кандалакшский район, н.п. Белое Море

№ п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и других МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
1.	Территория - Вход на территорию - пути движения на территории - Автостоянка и парковка	1.1 Большое расстояние от населенных пунктов (min 4,5 км.); 1.2 Отсутствие подъездной дороги с твердым покрытием; 1.3 Вцелях безопасности на территории запрещена стоянка личного автотранспорта.	1. Обустройство дороги с твердым покрытием	Обустройство автостоянки вне ограждения территории Центра	К - ВНД О-н ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ДП Г-п - ВНД Г-ч - ДП У - ВНД	К - ВНД О-н- ВНД О-в-ВНД С-п ДП С-ч ДП Г-п ВНД Г-ч ДП У- ВНД	К - ВНД О-н- ВНД О-в-ВНД С-п ДП С-ч ДП Г-п ВНД Г-ч ДП У- ВНД
2.	Входы в здание - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур	2.1 Отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней лестницы (Г-Ч) 2.2. Входная площадка перед дверью не ограждена. 2.3. Неединообразная геометрия ступеней (Г-Ч)	2.1 Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней	2.1. Оградить входную площадку перед дверью. 2.2. Реконструировать входную площадку.	К - ВНД О-н ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ДП Г-п - ВНД Г-ч - ДП У - ВНД	К - ВНД О-н- ВНД О-в-ВНД С-п ДП С-ч ДП Г-п ВНД Г-ч ДП У- ВНД	К - ВНД О-н- ВНД О-в-ВНД С-п ДП С-ч ДП Г-п ВНД Г-ч ДП У- ВНД

3.	<p>Пути движения внутри здания</p> <ul style="list-style-type: none"> - Коридоры - Лестницы (внутри здания) - Двери - Пути эвакуации 	<p>3.1 Наличие лестниц без поручней (2-3 ступени) (К, О-н, С-п, С-ч) 3.2 Отсутствуют тактильные направляющие и предупреждающие указатели для инвалидов по зрению (С-ч) 3.3. Отсутствует информация о направлении пути движения к местам целевого назначения и туалетам (Все) 3.4 Имеются перепады высот (С-ч) 3.5 Отсутствует контрастная маркировка ступеней лестниц (С-ч)</p>	<p>3.1 Установить информацию о направлении пути движения</p>	<p>3.1 Установить нормативные поручни на лестнице с открытой стороны марша с горизонтальным завершением длиннее марша лестницы на 30см с тактильным обозначением уровня этажа 3.2 Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней</p>	<p>К - ВНД О-н ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ДП Г-п - ВНД Г-ч - ДП У - ВНД</p>	<p>К - ВНД О-н- ВНД О-в-ВНД С-п ДП С-ч ДП Г-п ВНД Г-ч ДП У- ВНД</p>	<p>К - ВНД О-н- ВНД О-в-ВНД С-п ДП С-ч ДП Г-п ВНД Г-ч ДП У- ВНД</p>
4.	<p>Зоны целевого назначения здания</p> <p>-Комнатная принцип расселения для проживания</p>	<p>4.1 Совместное проживание детей и подростков не позволяет принять категории инвалидов К, О-н, О-в, С-п, Г-п, У. 4.2 Перемещение по территории затруднены или невозможны для категорий инвалидов К, О-н, О-в, С-п, Г-п, У.</p>	<p>4.1 Принятие административно-распорядительных решений, внесение изменений в существующий проект реконструкции, реорганизация деятельности учреждения</p>	<p>4.1 Реконструкция ГОБОУДО МОЗСООПЦ "Гандвиг" с учетом пребывания инвалидов категорий К, О-н, О-в, С-п, Г-п, У. 4.2 Реорганизация деятельности учреждения. Дополнение штата учреждения лицами, обеспечивающими уход (помощь) категориям инвалидов , О-н, О-в, С-п, Г-п, У.</p>	<p>К - ВНД О-н ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ДП Г-п - ВНД Г-ч - ДП У - ВНД</p>	<p>К - ВНД О-н ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ДП Г-п - ВНД Г-ч - ДП У - ВНД</p>	<p>К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДЧ Г-ч - ДП У - ВНД</p>

5.	Санитарно-гигиенические помещения - Туалетная комната - Душевая/ ванная комната - Бытовая комната (гардеробная)	5.1 Помещения не оборудованы для инвалидов категории К,О-н,О-в,Г-п 5.2 Отсутствуют кнопки вызова персонала – все категории инвалидов	5.1 Установить кнопку вызова персонала в туалетной кабинке	Внести изменения в проект реконструкции ГОБОУДО МОЗСООПЦ "Гандвиг"	К - ВНД О-н ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ДП Г-п - ВНД Г-ч - ДП У - ВНД	К - ВНД О-н ВНД О-в - ВНД ВНД С-п - ВНД ВНД С-ч - ДП Г-п - ВНД Г-ч - ДП У - ВНД	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДЧ Г-ч - ДП У - ВНД
6.	Система информации на объекте - комплексность; - единообразие и непрерывность; - оповещение о чрезвычайных ситуациях. Сайт организации	6.1 Система оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации не учитывает особенности восприятия отдельных категорий инвалидов (Г-ч, С-ч). 6.2 На сайте нет раздела, касающегося организации доступности учреждения и оказываемых услуг (Все)	6.1 Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта 6.2 Разместить на сайте сведения об организации доступности учреждения и оказываемых услуг для инвалидов и других МГН	6.1 Обеспечить систему оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия отдельных категорий инвалидов	К - ВНД О-н ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ДП Г-п - ВНД Г-ч - ДП У - ВНД	К - ВНД О-н ВНД О-в - ВНД ВНД С-п - ВНД ВНД С-ч - ДП Г-п - ВНД Г-ч - ДП У - ВНД	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДЧ Г-ч - ДП У - ВНД

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
- на момент обследования	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУим	ВНД	ВНД	ВНД
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУим	ВНД	ДУим	ВНД
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУим	ВНД	ДУим	ВНД
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДП	ВНД	ДЧ	ВНД

Приложение 2
к Паспорту доступности объекта и услуг № 1
Дата формирования 08 октября 2018 г.

СОГЛАСОВАНО
Министерство образования и науки Мурманской области

_____)
« _____ » _____ 20 _____ г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГОБОУДО МОЗСООПЦ "Гандвиг"


Ю.Н. Рыжанков

**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)**

**Государственное областное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Мурманский областной
загородный стационарный оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Гандвиг"**

184030 Мурманская область, Кандалакшский район, н.п. Белое Море

№№ п/п	Наименование мероприятий <i>(в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)</i>	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание <i>(дата контроля и результат)</i>
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕпятСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	С-ч, Г-ч	2025 (3 этап)	Согласно плану реконструкции	
2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	С-ч, Г-ч	2025 (3 этап)	Бюджетные средства Мурманской области	

3	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)	С-ч, Г-ч	после 2025 (2 этап)	Бюджетные средства Мурманской области (МО)	Август 2020
3.2	По входу в здание				
3.2.1	Ремонтные работы: - нанесение контрастной маркировки на проступь крайних ступеней; - ограждение площадок перед входными дверьми; - установка нормативных поручней на лестнице.	С-ч, Г-ч	2019 (1 этап) после 2020 (2 этап)	Бюджетные средства МО	Сентябрь 2020
3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	Ремонтные работы: - установка нормативных поручней на лестнице с открытой стороны марша с горизонтальным завершением длиннее марша лестницы на 30см с тактильным обозначением уровня этажа; - нанесение контрастной маркировки на проступь крайних ступеней .	С-ч, Г-ч	после 2020 (2 этап)	Бюджетные средства МО	Сентябрь 2020
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	Реконструкция с учетом требования, предъявляемых нормативной документацией о доступности	С-ч, Г-ч	2019 (1 этап) после 2022 (2 этап)	Бюджетные средства МО	Июль 2020
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации:	С-ч, Г-ч	после 2022 (2 этап)	Бюджетные средства МО	Июль 2020
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	Ремонтные работы: - установка кнопки вызова персонала в туалетной кабинке - установка крючков для костылей и тростей	С-ч, Г-ч	2019	Бюджетные средства МО	2019


3.5.2	Приобретение технических средств адаптации: - кнопка вызова (со шнурком) - информационный знак	С-ч, Г-ч	2019	Бюджетные средства МО	2019
3.6	По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов				
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	С-ч, Г-ч	2019	Средства не требуются	2019
3.6.2	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	С-ч, Г-ч	2019	Бюджетные средства МО	2019
3.6.3	Развитие средств и носителей информации	С-ч, Г-ч	2019	Средства не требуются	2019

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

1.	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	С-ч, Г-ч	2019	Средства не требуются	Май 2019
2.	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	С-ч, Г-ч	2019	Средства не требуются	Май 2019
3.	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	С-ч, Г-ч	2019	Средства не требуются	Май 2019
4.	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	2019	Средства не требуются	Май 2019
5	Развитие сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	2019	Средства не требуются	Май 2019

СОГЛАСОВАНО

**Председатель Общероссийской
общественной организации**



Факультет, Имя, Отчество

Контактные телефоны для связи

« _____ » _____ 20 ____ г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***:

Сопровождено

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий